

technicznych naszej sieci i jest związane z wieloma problemami technicznymi. Ponadto wymaga znacznych nakładów finansowych, a efekty jego realizacji nie gwarantują osiągnięcia jakichkolwiek korzyści.

Na terenie miasta, tam gdzie było to możliwe (sieci nie pierścieniowe) wydzielono i opomiarowano dwie strefy, Osiedle Widok II i Osiedle Łużyckie II.

- naprawa wycieków nie wchodzi w zakres objęty przepisami prawa budowlanego i nie wymaga jakiegokolwiek dokumentacji przewidzianej w prawie budowlanym. Dokumentem w którym odnotowywane są prace wykonywane przez pracowników sieciowych jest tygodniowa karta pracy, przechowywana przez Spółkę przez 5 lat.
- usuwanie wycieków ujawnionych podejmowane jest niezwłocznie z chwilą ich ujawnienia i prowadzone do skutku, to jest do chwili likwidacji przyczyny ich powstania,
- jeżeli chodzi o „kontrolę usługobiorców”, to nie ma skutecznych narzędzi prawnych umożliwiających wejście na teren prywatnych posesji pracowników przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Istniejące zapisy w zawieranych umowach na dostawę wody i odprowadzanie ścieków są nieskuteczne, ponieważ wejście pracownika Spółki w celu wykonania kontroli zależy od dobrej woli właściciela, który go wpuści albo nie. Spółka prowadzi kontrolę rozliczeń z odbiorcami usług. W 2016r wysłano 2 323 wezwań do zapłaty oraz 36 pism informujących o terminie odcięcia dostawy wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- zakup nowych ciągników spowodowany był koniecznością wycofania z eksploatacji starych ciągników wyprodukowanych w latach 1982, 1985 i 1995 do których brakuje już części zamiennych. Zakup nowych ciągników przeprowadzono ogłaszając przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie w kryterium oceny ofert przyjęto: 60% cena i 40% gwarancja.
- struktura zatrudnienia w Spółce przedstawia się następująco:
  - stanowiska robotnicze: - mężczyźni – 48 osób, kobiety – 1 osoba
  - stanowiska nierobotnicze: - mężczyźni – 17 osób, kobiety – 12 osób.
- przeprowadzone dotychczas kontrole w Spółce przez Państwową Inspekcję Pracy i Powiatowy Inspektorat Sanitarny nie wykazały żadnych większych uchybień co do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.
- ujęcia wody i stacje uzdatniania wody są zabezpieczone przed ogólnym dostępem poprzez ogrodzenie, dodatkowo pokrywy studni oraz drzwi stacji posiadają dozór elektroniczny odnotowujący ich otwarcie. Stacja Uzdatniania Wody w Świebodzinie posiada również monitoring

Podkreślić należy, że Spółka prowadzi systematyczne działania w celu ograniczenia strat wody poprzez m.in. opomiarowanie wodociągu na wlocie w miejscowościach wiejskich: Nowy Dworek, Grodziszczce i Kępsko, obecnie trwają prace w Rakowie, zakup i montaż wodomierzy z odczytem radiowym, badania odcinków szczelności sieci, kontrolę ciśnienia, bieżące naprawy sieci wodociągowej oraz prowadzenie inwestycji i remontów zgodnie z ustaleniami Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017.

Wobec tego, że sprawozdanie finansowe Spółki corocznie badane jest przez firmę zewnętrzną wybraną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a bieżącą kontrolę nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, również wyniki finansowe Spółki są zadawalające nie widzę potrzeby wydawania zarówno przez Spółkę jak i z budżetu Gminy środków finansowych na wykonanie dodatkowego audytu Spółki przez firmę zewnętrzną.

Otrzymuje:

1. Biuro Rady Miejskiej w/m
2. a/a

**BURMISTRZ**

mgr inż. Dariusz Bekisz